

Утверждаю

Заведующий отделом по РСР
ГП «Департамента госзаданий»
при УДП КР

А.А. Мокоев

05 2023г.



Дефектный Акт

**Установка оконного блока в государственном здании
расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Суюнбаева, 16 «А»**

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка кладки стен из: кирпич установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами улучшенная по штукатурке стен	10 м3 кладки 100 м2 проемов 100 м2 отремонтированной поверхности 100 м2 ошпаклеванной поверхности 100 м2 окрашиваемой поверхности	5 0.009 0.006 0.0064 0.0064 0.0064

Нурбекова Н.Ч.

Джапыралиев Р. И.

Идирисова Ж.С.

Инженер сметчик

Инженер сметчик

Главный специалист по ЭГЗ

Согласованно:

*Частично проверено
на соответствие
21.0*

Утверждаю:

Заведующий отделом по РСР
ГП. «Департамента госзданий» УДП КР.

А.А. Мокоев

"06" 06 2023г.



Дефектный акт

**На ремонтно - строительные работы в государственном здании
расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 151**

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2.4
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	9.8
	Окрашивание поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	9.8
	Окрашивание поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.4
	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.75
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.57
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.24

Инженер сметчик

Нурбекова Н.Ч.

Инженер сметчик

Джапыралиев Р. И.

Главный специалист по ЭГЗ

Акматов Б.Т.